

NNABIZO KFT.
Cím: 1204 Budapest, Versec u. 9.
Cégjegyzékszám: 01-09-272339
Adószám: 22741444-2-43



KAPCSOLAT
Tel: +36 30 853 6521
Web: nnabizo.hu
Email: nnabizo@gmail.com

NNABIZO KFT.

Budapest

MUNKAVÉDELMI KOCKÁZATÉRTÉKELÉS

2. Fejezet

Munkakörnyezet Vizsgálata

NNABIZO KFT.
Cím: 1204 Budapest, Versec u. 9.
Cégjegyzékszám: 01-09-272339
Adószám: 22741444-2-43



KAPCSOLAT
Tel: +36 30 853 6521
Web: nnabizo.hu
Email: nnabizo@gmail.com

MUNKAKÖRNYEZET VIZSGÁLATA

MUNKAKÖRNYEZET VIZSGÁLATA					
Érintett munkavállalók száma (fő)		I.: 4	II.: 0	III.: 0	IV.: 0-50
Veszély /kockázat azonosítója	Veszélyforrás/kockázat	Nem vonatkozik	Megfelelő	Nem megfelelő	Megjegyzés
I. Dokumentáció vizsgálata					
1.	A kibocsátott légszennyezőkről (ha van) mérés.	x			
2.	A kibocsátott vízszennyezésről (ha van) mérés.	x			
3.	A kibocsátott zajról (ha van) mérés.	x			
4.	A létesítmény rendelkezik Mentési Tervvel (pl. Tűzriadó terv, amely egyéb havária eseményekre is vonatkozik).	x			
5.	A létesítmény rendelkezik munkavédelmi szabállyal, vagy működtet-e MEBIR-t.	x			
6.	A létesítmény rendelkezik tűzvédelmi szabállyal.	x			
7.	A létesítmény rendelkezik villamos dokumentációval (nyomvonal tervek, áramút rajzok, stb.)	x			

NNABIZO KFT.
Cím: 1204 Budapest, Versec u. 9.
Cégjegyzékszám: 01-09-272339
Adószám: 22741444-2-43



KAPCSOLAT
Tel: +36 30 853 6521
Web: nnabizo.hu
Email: nnabizo@gmail.com

8.	A létesítmény rendelkezik érvényes Érintésvédelmi Minősítő Irattal.	x			
9.	A létesítmény rendelkezik érvényes Tűzvédelmi Szabványossági Minősítő Irattal.	x			
10.	A létesítmény rendelkezik érvényes Villámvédelmi Minősítő Irattal.	x			
11.	Az előző három pontban említett mérések által feltárt hibák megszüntetéséről dokumentációval rendelkeznek.	x			
12.	Rendelkeznek-e a tűzoltó készülékek nyilvántartással.	x			
13.	Rendelkeznek-e a vészkijáratokra írott megelőző karbantartási tervvel	x			
14.	Rendelkeznek-e a menekülési irányfényekre írott megelőző karbantartási tervvel	x			
II. Stabilitás és szilárdság					
1.	A munkahelyeket befogadó épületek megfelelnek a használatuk jellegének, szilárdsági és állékonysági követelményeknek.		x		
III. Menekülési utak és vészkijáratok					
1.	Toló, forgóajtók, valamint gépi működtetésű ajtók vészkijáratokként nem használhatók			x	Nem garantált, hogy a tevékenység helyszínén a vészkijáratok minősége és kialakítása megfelelő.

NNABIZO KFT.
Cím: 1204 Budapest, Versec u. 9.
Cégjegyzékszám: 01-09-272339
Adószám: 22741444-2-43



KAPCSOLAT
Tel: +36 30 853 6521
Web: nnabizo.hu
Email: nnabizo@gmail.com

2.	A vészkijáratokhoz vezető utak szabadok, biztonságos területre vezetnek.			x	Nem garantált, hogy a tevékenység helyszínén a vészkijáratokhoz vezető utak szabadok, biztonságos területre vezetnek.
3.	A vészkijáratok száma és mérete, elosztása megfelel az igénybevevők számának és a munkahely jellegének.			x	Nem garantált, hogy a tevékenység helyszínén a vészkijáratok száma megfelelő.
4.	A vészkijáratok a menekülés irányába nyithatóak, le nem zárhatóak.			x	Nem garantált, hogy a vészkijáratok a menekülés irányába nyithatóak, le nem zárhatóak.
5.	A vészkijáratok megfelelően és jól láthatóan jelöltek.			x	Nem garantált, hogy a tevékenység helyszínén a vészkijáratok megfelelően és jól láthatóan jelöltek.
6.	A vészkijáratok és menekülési útvonalak biztonsági illetve szükségvilágítása.			x	Nem garantált, hogy a tevékenység helyszínén a vészkijáratok megvilágítása megfelelő.

IV. Tűzjelzés és tűzoltás

1.	Az elhelyezett tűzoltó készülékek megfelelnek az ott lévő anyagok fizikai és kémiai tulajdonságainak, az ott tartózkodók számának, a munkahelyek méretének.	x			
2.	A tűzoltó készülékek könnyen hozzáférhetőek.	x			
3.	A tűzoltó felszerelések, készülékek jól látható jelölése megoldott.	x			
4.	A tűzoltó készülékeket az előírt időközönként felülvizsgáltatják, ellenőrzik.	x			
5.	A fali tűzcsapszekerények ajtaja plombált	x			

NNABIZO KFT.
Cím: 1204 Budapest, Versec u. 9.
Cégjegyzékszám: 01-09-272339
Adószám: 22741444-2-43



KAPCSOLAT
Tel: +36 30 853 6521
Web: nnabizo.hu
Email: nnabizo@gmail.com

6.	Van-e az automata tűzoltó készülékeknek időszakos próbája, felülvizsgálata	x			
7.	Valamennyi kézi jelzésadónak egységes feliratozása	x			
8.	Tűzállósági szempontból megfelelő kialakításuk: a határoló falak, a tetőszerkezet(ek), a padozat, a kapuk és ajtó?	x			
9.	Rendelkeznek tartalék oltóvíz készlettel?	x			
10.	A munkahelyet, tároló helyet ellátták megfelelő: automatikus tűzjelző, riasztó rendszerrel? (ha az szükséges)	x			
V. Munkahelyi hulladékkezelés:					
1.	Hulladék elkülönített gyűjtése és tárolása (nem veszélyes, kommunális).			x	A munkaterületen a tevékenység során keletkezhet nem veszélyes és kommunális hulladék.
2.	Veszélyes hulladékok és termelési szennyvizek kezelése.			x	A munkaterületen a tevékenység során keletkezhet veszélyes hulladék.
3.	Nem veszélyes, bomló, szerves anyag tartalmú bűzös termelési hulladékok gyűjtése, kezelés.	x			
VI. Zárt munkahelyek szellőztetése, hőmérséklete:					
1.	A munkahelyi levegő megfelelő mennyiségét és minőségét tanúsító mérési eredmények rendelkezésre állnak.			x	Nem garantált a munkahelyen a megfelelő mennyiségű és minőségű levegő.

NNABIZO KFT.
Cím: 1204 Budapest, Versec u. 9.
Cégjegyzékszám: 01-09-272339
Adószám: 22741444-2-43



KAPCSOLAT
Tel: +36 30 853 6521
Web: nnabizo.hu
Email: nnabizo@gmail.com

2.	Biztosított a megfelelő mennyiségű szennyezetlen levegő a munkahelyeken figyelembe véve az ott folyó munkavégzést, a munkavégzők számát.			x	Kártevő elleni gázosításnál a munkahelyi légtérbe egészségre ártalmas anyag kerül.
3.	Mesterséges szellőztetés esetén ellenőrző rendszer jelzi a berendezés hibáját.			x	Az automatikus szellőztető rendszer gátolhatja, vagy csökkentheti a fertőtlenítés, kártevő mentesítés hatását, nem kívánatos helyre szellőzteti ki a hatóanyagot.
A szellőztető, vagy légkondicionáló berendezés által okozott huzathatás nem haladja meg:					
4.	- Ülve végzett szellemi munkánál és könnyű fizikai munkánál a 0,1m/sec értéket.	x			
5.	- Helyváltozással járó könnyű fizikai munkánál a 0,2 m/sec értéket.	x			
6.	- Melegüzemi zárt munkahelyen, 24°C (K)EH érték feletti hőhatás mellett végzett közepesen nehéz fizikai munkánál az 1,0 m/sec értéket.	x			
7.	A szellőztető, illetve légkondicionáló berendezések lerakódása, illetve szennyezése nem szennyezi a munkatér levegőjét.	x			
8.	A munkahelyiség hőmérséklete megfelelő az ott folyó tevékenység figyelembe vételével.	x			
9.	Amennyiben a munkahelyiség hőmérséklete meghaladja a 24°C (K)EH, illetve hideg munkahelyeken biztosított az óránkénti legalább 10 perces szünet.		x		

NNABIZO KFT.
Cím: 1204 Budapest, Versec u. 9.
Cégjegyzékszám: 01-09-272339
Adószám: 22741444-2-43



KAPCSOLAT
Tel: +36 30 853 6521
Web: nnabizo.hu
Email: nnabizo@gmail.com

10.	Az ablakok, tetőablakok és üvegfalak erős napsugárzás elleni védelme biztosított.	x			
11.	Pihenő, egészségügyi, étkező, szolgálati és személyzeti helyek hőmérséklete.	x			
12.	Fűtőtestek kialakítása, elhelyezése.	x			
VII. Helyiségek természetes és mesterséges megvilágítása:					
1.	A helyiségben a munkavégzéshez igazodó névleges megvilágítási érték.			x	Nem garantált a munkatér megfelelő megvilágítottsága.
2.	Helyi munkavégzéshez igazodó névleges megvilágítási érték.			x	Lásd a fenti pontot.
A munkahely világítása, figyelembe véve a rendeltetését és az ott folyó tevékenységet megfelel az alábbi követelményeknek:					
3.	- Színhőmérséklet.	x			
4.	- Színvisszaadási fokozat.	x			
5.	- Káprázási fokozat.	x			
6.	- Sztriboszkopikus hatás elleni védelem.	x			
7.	A mesterséges világító berendezés tisztíthatósága és karbantarthatósága veszélymentesen biztosított.	x			
8.	Veszélyes tevékenység esetén a szükségvilágítás áram kimaradás esetére.			x	Zárt térben, rosszul megvilágított helyiségben, áramkimaradáskor nem biztosított a terület biztonságos elhagyása.
9.	A biztonsági világítás a mesterséges világítás kimaradása esetén elegendő a munkahelyek biztonságos elhagyásához.	x			

NNABIZO KFT.
Cím: 1204 Budapest, Versec u. 9.
Cégjegyzékszám: 01-09-272339
Adószám: 22741444-2-43



KAPCSOLAT
Tel: +36 30 853 6521
Web: nnabizo.hu
Email: nnabizo@gmail.com

10.	A belső téri mesterséges világítás rendszeres ellenőrzése.	x			
VIII. Helyiségek padozata, falai, mennyezete, tetőzete:					
1.	Padlózat (rögzített, szilárd, csúszást gátló, veszélyes kiemelkedések, mélyedések, lejtők nélkül, esetleges folyadékok elvezetése).			x	Nem garantált a munkaterület padozatának botlás- és csúszásmentessége.
2.	A helyiség padozata, falai figyelembe véve az ott folyó tevékenységet, megfelelően tisztíthatóak.			x	Nem garantált a munkaterület padozatának tisztasága.
3.	A helyiség megfelelően szigetelt figyelembe véve az ott folyó tevékenységet.			x	Nem garantált, hogy a helyiségek megfelelően szigeteltek, lehetnek rajta repedések, nyílások.
4.	Átlátszó, vagy áttetsző falak (feltűnő jelzés, biztonságos kialakítás, elkerítés, nekimenetel és e kövezetében a betörésből származó sérülések megakadályozása).	x			
5.	A kis teherbírású tetőszerkezetekre a kijutás megakadályozott, megfelelően biztonságos felszereléssel biztosított.	x			
IX. Ablakok és tetőablakok:					
Az ablakok és tetőablakoknál biztosított:					
1.	- Nyithatóság, zárhatóság.			x	Nem garantált, hogy az ablakok megfelelően zárhatóak.
2.	- Beállíthatóság és nyitott állapotban a rögzíthetőség.	x			

NNABIZO KFT.
Cím: 1204 Budapest, Versec u. 9.
Cégjegyzékszám: 01-09-272339
Adószám: 22741444-2-43



KAPCSOLAT
Tel: +36 30 853 6521
Web: nnabizo.hu
Email: nnabizo@gmail.com

3.	- Nyitott állapotban nem jelentenek veszélyt.	x			
4.	- Veszélymentes tisztíthatóság.	x			
5.	Időjárási viszonyoktól való védetség az ablakoknak (kivágódás, betörés, lezuhanás)	x			

X. Ajtók és kapuk:

1.	Ajtók, kapuk elhelyezése, száma, mérete anyaga az ott folyó tevékenységet figyelembe véve.			x	Kevés számú és kis méretű ajtók, kapuk lassítják a gázosítás utáni szellőztetés intenzitását.
2.	Átlátszó ajtók szemmagasságban való jelölése.	x			
3.	Lengőajtók és kapuk átlátszó anyagból, vagy szemmagasságban átlátszó betéttel.	x			
4.	A lengő ajtók átlátszó betétje biztonsági üveg, vagy törés ellen védett.	x			
5.	A gépi működtetésű kapuk kézi működtetése biztosított.			x	Nem garantált a gépi működtetésű kapuk kézi működtetése.
6.	A főleg járműforgalomra szánt kapuk mellett van biztonságos személyközlekedésre alkalmas áthaladás.	x			
7.	Időjárási viszonyoktól való védetség az ajtóknak (rögzíthetőség, kivágódás, betörés, lezuhanás)			x	Nem garantált az ajtók, kapuk nyitott és zárt állapotú rögzíthetősége, bezárhatósága.

XI. Közlekedési útvonalak:

NNABIZO KFT.
Cím: 1204 Budapest, Versec u. 9.
Cégjegyzékszám: 01-09-272339
Adószám: 22741444-2-43



KAPCSOLAT
Tel: +36 30 853 6521
Web: nnabizo.hu
Email: nnabizo@gmail.com

1.	A közlekedési útvonalak – lépcsők, hágcsók, rámpák is – megfelelően méretezettek figyelembe véve a gyalogos és jármű közlekedés igényeit.	x			
2.	Gyalogos és áruforgalomra használt utak méretezése.	x			
3.	A közlekedési útvonalak védettek a leeső tárgytól.	x			
4.	A közlekedési útvonalakon nincsen le vagy beesés veszély.	x			
5.	Veszélyes területek (munkavállaló lezuhanása, munkaeszköz, vagy tárgy leesése) lehatárolása, vagy más műszaki megoldás illetéktelen személyek bejutására.			x	Nem garantált az illetéktelen személyek bejutásának megakadályozása.
6.	Veszélyes területen a belépésre jogosult munkavállalók védelme.			x	Nem garantált a jogosult személyek belépésének védelme.
7.	Kell-e zárt szűk térben megközelíteni a munkavégzés helyszínét (mérésekhez, szakaszolásokhoz) (nem beszállással végzett munkánál)	x			
A járműközlekedés útvonalai, valamint az ajtók, a kapuk, a gyalogjárdák, a folyosók és a lépcsők között elégséges szabad helyet kell biztosítani. Ennek megfelelően:					

NNABIZO KFT.
Cím: 1204 Budapest, Versec u. 9.
Cégjegyzékszám: 01-09-272339
Adószám: 22741444-2-43



KAPCSOLAT
Tel: +36 30 853 6521
Web: nnabizo.hu
Email: nnabizo@gmail.com

8.	A beépített erőgéppel rendelkező, illetve kötőtpályás szállítóeszközök esetén, a szállítóeszköz részére szükséges szabad szelvény és a közlekedési út határa között mindkét oldalon 0,50 m biztonsági távolság.	x			
9.	A beépített erőgéppel rendelkező járművek, szállítóeszközök közlekedési útjai az ajtóktól, a kapuktól, az átjáróktól és a lépcsőkilépőktől legalább 1,00 m-re vezetnek el.	x			
10.	Közlekedési utak jelölése.	x			
11.	Megfelelően csúszás mentesítik az udvari közlekedési területeket (fagy, olaj, síkosító anyagok)	x			

XII. Rakodók, rámpák:

1.	A rakodók, rámpák megfelelnek a szállítandó teher méretének.	x			
2.	A rakodót megfelelő számú ki-, illetve lejárattal van ellátva (a 20 m-nél hosszabbnak mindkét végén lejárattal vannak ellátva).	x			
3.	A rakodóról való leesés elleni védelem (pl. lánckorlát, korlát).	x			
4.	A szélének jelölése.	x			

XIII. Helyiségek mérete, légtere:

NNABIZO KFT.
Cím: 1204 Budapest, Versec u. 9.
Cégjegyzékszám: 01-09-272339
Adószám: 22741444-2-43



KAPCSOLAT
Tel: +36 30 853 6521
Web: nnabizo.hu
Email: nnabizo@gmail.com

1.	A helyiségek alapterülete, belmagassága, légtérre elegendő figyelembe véve a munkavégzéshez szükséges létszámot, az ott folyó tevékenységet.		x		
2.	A munkavégzés helyén elegendő szabad hely a munkavállaló számára.		x		
3.	A munkavállaló részére a munkahelyen (vagy annak közelében) a munkavégzéshez ülőhely biztosítása, amennyiben a munkát részben vagy teljes egészében ülve is lehet végezni.		x		
XIV. Pihenőhelyek:					
1.	Alapterülete (min. 6 m ² , 1 m ² /fő).	x			
2.	Kialakítása (tisztá levegő, kellő megvilágítás, megfelelő hőmérsékletű, könnyen elérhető).	x			
3.	Felszereltség (asztal, szék, stb.).	x			
4.	A pihenőhelyiségben biztosított a nem dohányzók védelme.	x			
XV. Terhes nők és szoptató anyák:					
1.	Fekvőhellyel ellátott pihenőhely (ha szükséges).	x			
XVI. Öltözőhelyiségek:					

NNABIZO KFT.
Cím: 1204 Budapest, Versec u. 9.
Cégjegyzékszám: 01-09-272339
Adószám: 22741444-2-43



KAPCSOLAT
Tel: +36 30 853 6521
Web: nnabizo.hu
Email: nnabizo@gmail.com

1.	Öltözőhelyiségek kialakítása (ha a munkavégzéshez külön munkaruhát, védőruhát kell viselniük; külön a nőknek és a férfiaknak, illetve elkülönített használat).			x	A kártevő mentesítéshez esetenként az utcai ruhát le kell cserélni védőruhára.
2.	Az öltözőhelyiség könnyen megközelíthető, megfelelő méretű (öltözőszekrényenként min 0,50 m ² és legalább 6 m ²), ülőhellyel ellátott.	x			
3.	A munkavállalók az utcai ruházatukat, értékeiket elzárhatják (fogasos öltöző esetén fiókos elzárás).	x			
4.	Veszélyes anyagok, illetve nedves vagy szennyezéssel együtt járó munkakörülmények között végzett munka esetén külön öltözőszekrény azokon a szekrényeken kívül, ahol a munkavállalók az utcai ruhájukat tartják.	x			
XVII. Tisztálkodó- és mellékhelyiségek:					
1.	Mosdó és zuhanyzóhelyiségek kialakítása (külön a nőknek és a férfiaknak, illetve elkülönített használat).	x			
2.	Ha mosdó helyiségekre nincsen szükség, akkor folyóvízes kézmosási lehetőség.			x	Nem garantált a munkavégzés helyén a folyóvízes kézmosás megléte.
3.	A mosdó- és az öltözőhelyiségek között közvetlen átjárás.	x			

NNABIZO KFT.
Cím: 1204 Budapest, Versec u. 9.
Cégjegyzékszám: 01-09-272339
Adószám: 22741444-2-43



KAPCSOLAT
Tel: +36 30 853 6521
Web: nnabizo.hu
Email: nnabizo@gmail.com

XVIII. Elsősegélyhelyek:

1.	A munkahelyen vagy annak közelében megfelelő elsősegély hely biztosított.			x	Nem garantált a munkavégzés helyén az elsősegélynyújtó hely és felszerelés megléte.
2.	Az elsősegélynyújtó felszerelés gyors elérhetősége, hozzáférhetősége.			x	Lásd e fejezet 1. pontját.
3.	Megfelelő eszközök elhelyezése, pótlása.			x	Lásd e fejezet 1. pontját.
4.	Az elsősegélynyújtó helyek jól látható megjelölése.	x			
5.	Az elsősegélynyújtók alkalmaznak sérülés esetén gumi kesztyűt a fertőzés veszély elkerülése végett.		x		

XIX. Megváltozott munkaképességű (fogyatékos) munkavállalók munkahelyei:

1.	Fogyatékosok munkahelyeinek kialakítása (kialakítások, jelölések).	x			
----	--	---	--	--	--

XX. Szabadtéri munkahelyek:

1.	Védetség (időjárás, zaj, lehulló tárgyak, gőz, pára, por, elcsúszás, elesés).		x		
2.	Szabályozott-e milyen időjárásban végezhetnek szabadtéren munkát.		x		
3.	Megfelelő mesterséges megvilágítás.		x		
4.	Munkahely gyors elhagyásának lehetősége, segítségkérés lehetősége.		x		

NNABIZO KFT.
Cím: 1204 Budapest, Versec u. 9.
Cégjegyzékszám: 01-09-272339
Adószám: 22741444-2-43



KAPCSOLAT
Tel: +36 30 853 6521
Web: nnabizo.hu
Email: nnabizo@gmail.com

5.	Közlekedési utak kialakítása.		x		
XXI. Ivóvízellátás a munkahelyen:					
1.	A munkahelyeken megfelelő ivóvízellátás van (vezetékes ivóvízhiánya esetén ivóvíztartály).			x	Nem garantált, hogy a munkavégzés helyén van ivóvízellátás.
2.	Ipari víz használatkor a csapok el vannak látva „ivóvíz”, „nem ivóvíz” feliratokkal.	x			
XXII. Munkahelyi zaj- és rezgések elleni védelem:					
1.	Zajterhelés (határértékekhez képest, mérési eredmények alapján).	x			
2.	A megengedett zajszint túllépése esetén egyéni védelem.	x			
3.	A zajos és kevésbé zajos munkahelyek elhatárolása.	x			
4.	Rezgésterhelés (határértékekhez képest, mérési eredmények alapján).	x			
5.	A megengedett értékeket meghaladó munkahelyi rezgés expozíció esetében a rezgésterhelést műszaki megoldásokkal a megengedett érték alá csökkentették.	x			
XXIII. Egyéb feliratok, szín- és alakjelek:					
1.	Az egyes helyiségek funkciójelölése.	x			

NNABIZO KFT.
Cím: 1204 Budapest, Versec u. 9.
Cégjegyzékszám: 01-09-272339
Adószám: 22741444-2-43



KAPCSOLAT
Tel: +36 30 853 6521
Web: nnabizo.hu
Email: nnabizo@gmail.com

2.	A dohányzó helyek megjelölése, a dohányzást tiltó táblák elhelyezése.	x			
3.	A polcok, állványok maximális terhelhetősége.	x			
4.	Segélyhívó telefonszámok feltüntetése (mentők, tűzoltóság, rendőrség).	x			
5.	Veszélyekre figyelmeztető feliratok, alakjelek (forrázás, csúszás, botlás, veszélyes tevékenységek és gépek, stb.).			x	A kártevő mentesítéssel a munkaterületek veszélyessé válhatnak.
6.	Illetéktelen tartózkodást tiltó táblák, feliratok.			x	Veszélyes területre illetéktelenek léphetnek be.
7.	Egyéb feliratok, szín- és alakjelek.	x			
XXIV. Kívülről azonosítható veszélyek					
1.	Működnek-e káros külső zajforrások a közelben, hatásuk érezhető.	x			
2.	Működnek-e káros külső légszennyező-források a közelben, hatásuk érezhető.	x			
3.	Kellő távolságra vannak tüzesetén az éghető anyagok a külső területektől.	x			
4.	A veszélyes területek elhatároltak olyan eszközökkel, amelyek biztosítják, hogy illetéktelen személyek nem juthatnak be oda?			x	Lásd a XI/5. pontot.
5.	Idegenek bejutása megakadályozott			x	Lásd a XI/5. pontot.
6.	A látogatókat ellátják megfelelő információkkal a munkabiztonság, a tűzvédelemmel, és vészhelyzetekkel kapcsolatban.		x		

NNABIZO KFT.
Cím: 1204 Budapest, Versec u. 9.
Cégjegyzékszám: 01-09-272339
Adószám: 22741444-2-43



KAPCSOLAT
Tel: +36 30 853 6521
Web: nnabizo.hu
Email: nnabizo@gmail.com

XXV. Egyéb rendelkezések:

1.	A jármű tetején csak akkor szabad munkát végezni, ha a leesés elleni védelem biztosított, és a jármű fölött nincs - veszélyes közelségben - feszültség alatt álló villamos vezeték vagy berendezés.	x			
2.	Ideiglenesen kialakított munkahelyek megfelelése	x			
3.	Zárt térben belső égésű motorral üzemelő anyagmozgató berendezések működtetése során a légtér szennyezettsége a vonatkozó szabványban előírt határértéket nem haladja meg.	x			
4.	Tárolási rend			x	A munkaterületen deponált, felhasználandó írtó és mentesítő szerekhez hozzáférhetnek illetéktelenek is.
5.	Tárolási mód			x	Lásd a fenti pontot.