

NNABIZO KFT.
Cím: 1204 Budapest, Versec u. 9.
Cégjegyzékszám: 01-09-272339
Adószám: 22741444-2-43



KAPCSOLAT
Tel: +36 30 853 6521
Web: nnabizo.hu
Email: nnabizo@gmail.com

NNABIZO KFT.

Budapest

MUNKAVÉDELMI KOCKÁZATÉRTÉKELÉS

5. Fejezet A Kockázatok Értékelése

NNABIZO KFT.
Cím: 1204 Budapest, Versec u. 9.
Cégjegyzékszám: 01-09-272339
Adószám: 22741444-2-43



KAPCSOLAT
Tel: +36 30 853 6521
Web: nnabizo.hu
Email: nnabizo@gmail.com

KOCKÁZATÉRTÉKELŐ NYOMTATVÁNY

Kockázat azonosítója	A kockázat leírása (kockázatot súlyosbító tényező megnevezésével szükség szerint)	Kockázat minősítése				Kockázat értéke	Intézkedés szükségessége	Intézkedés	Felelős	Határidő	Intézkedést követően:
		Valószínűség	Kitétttség1	Kitétttség2	Hatás						
MK/1/2021/III/1	Nem garantált, hogy a tevékenység helyszínén a vészkijáratok minősége és kialakítása megfelelő.	5	2	2	3	60	I	Le kell ellenőrizni a vészkijáratok ajtó szélességét (min. 1,2 m) és magasságát (min. 2,1 m), valamint nyíló kivételét. Nemmegfelelőség esetén másik vészkijáratot kell kijelölni.	ügyvezető, vagy az általa megbízott személy	A tevékenység megkezdése előtti helyszín bejárás alkalmával.	Amennyiben a vészkijáratok ajtó megfelelő a kockázat megszűnik.
MK/1/2021/III/2	Nem garantált, hogy a tevékenység helyszínén a vészkijáratokhoz vezető utak szabadok, biztonságos területre vezetnek.	5	2	2	3	60	I	Le kell ellenőrizni a vészkijáratok szabad megközelíthetőségét. Nemmegfelelőség esetén meg kell kérni a Megbízót a szükséges módosítások, rendtétel elvégzésére.	ügyvezető, vagy az általa megbízott személy	A tevékenység megkezdése előtti helyszín bejárás alkalmával.	Amennyiben a vészkijáratok ajtó szabadon megközelíthető a kockázat megszűnik.

NNABIZO KFT.
Cím: 1204 Budapest, Versec u. 9.
Cégjegyzékszám: 01-09-272339
Adószám: 22741444-2-43



KAPCSOLAT
Tel: +36 30 853 6521
Web: nnabizo.hu
Email: nnabizo@gmail.com

MK/1/2021/III/3	Nem garantált, hogy a tevékenység helyszínén a vészkijáratok száma megfelelő.	5	2	2	3	60	I	Le kell ellenőrizni a vészkijárat ajtó száma elegendő-e (4 főre 1 db ajtó elegendő, de figyelembe kell venni a környezetben tartózkodókat). Kevés számú vészkijárat esetén a munkavállalók figyelmét fel kell hívni az esetleges feltorlódásra menekülés esetén.	ügyvezető, vagy az általa megbízott személy	A tevékenység megkezdése előtti helyszín bejárás alkalmával.	Kellő számú vészkijárat ajtó esetén a kockázat megszűnik.
MK/1/2021/III/4	Nem garantált, hogy a vészkijáratok a menekülés irányába nyithatóak, le nem zárhatóak.	5	2	2	5	100	I	Le kell ellenőrizni a vészkijárat ajtó menekülési irányba történő nyitási irányát és nyithatóságát. Nemmegfelelőség esetén meg kell kérni a Megbízót a szükséges javítások elvégzésére és tájékoztatni kell a munkavállalókat a nemmegfelelőségről.	ügyvezető, vagy az általa megbízott személy	A tevékenység megkezdése előtti helyszín bejárás alkalmával.	Szabad nyithatóság esetén a kockázat megszűnik.
MK/1/2021/III/5	Nem garantált, hogy a tevékenység helyszínén a vészkijáratok megfelelően és jól láthatóan jelöltek.	5	2	2	3	60	I	Le kell ellenőrizni a vészkijárat ajtó megfelelő jelölését, ami vagy utánvilágító vagy akkumulátoros lehet. Nemmegfelelőség esetén meg kell kérni a Megbízót a	ügyvezető, vagy az általa megbízott személy	A tevékenység megkezdése előtti helyszín bejárás alkalmával.	Megfelelő jelölés esetén a kockázat megszűnik

NNABIZO KFT.
Cím: 1204 Budapest, Versec u. 9.
Cégjegyzékszám: 01-09-272339
Adószám: 22741444-2-43



KAPCSOLAT
Tel: +36 30 853 6521
Web: nnabizo.hu
Email: nnabizo@gmail.com

							szükséges javítások elvégzésére.			
MK/1/2021/III/6	Nem garantált, hogy a tevékenység helyszínén a vészkijáratok megvilágítása megfelelő.	5	2	2	3	60	I Le kell ellenőrizni a vészkijáratok megvilágításának megfelelőségét. Nemmegfelelőség esetén meg kell kérni a Megbízót a szükséges javítások elvégzésére. Gyenge megvilágítás esetén a munkavállalókat el kell látni kézilámpával.	ügyvezető, vagy az általa megbízott személy	A tevékenység megkezdése előtti helyszín bejárás alkalmával.	Megfelelő megvilágítottság esetén a kockázat megszűnik
MK/1/2021/V/1	A munkaterületen a tevékenység során keletkezhet nem veszélyes és kommunális hulladék.	1	5	2	1	10	I A munkaterületről a keletkezett nem veszélyes hulladékot el kell helyezni, szállítani a megbízóval kötött szerződés szerint.	ügyvezető, vagy az általa megbízott személy	A tevékenység megkezdése előtti helyszín bejárás alkalmával.	A hulladék megfelelő helyre történő elhelyezése esetén a kockázat megszűnik.
MK/1/2021/V/2	A munkaterületen a tevékenység során keletkezhet veszélyes hulladék.	5	5	2	5	250	I A munkaterületről a keletkezett veszélyes hulladékot el kell helyezni, szállítani a megbízóval kötött szerződés szerint.	ügyvezető, vagy az általa megbízott személy	A tevékenység megkezdése előtti helyszín bejárás alkalmával.	A hulladék megfelelő helyre történő elhelyezése esetén a kockázat megszűnik.

NNABIZO KFT.
Cím: 1204 Budapest, Versec u. 9.
Cégjegyzékszám: 01-09-272339
Adószám: 22741444-2-43



KAPCSOLAT
Tel: +36 30 853 6521
Web: nnabizo.hu
Email: nnabizo@gmail.com

MK/1/2021/VI/1	Nem garantált a munkahelyen a megfelelő mennyiségű és minőségű levegő.	2	5	5	2	100	I	Le kell ellenőrizni a munkaterület légtérének szennyezettségét. Amennyiben szennyező anyagot (port, bűzös anyagot, savgőzt, stb) észlelnék meg kell kérni a Megbízót a légtér kiszellőztetésére. Szellőztetés után ismételt ellenőrzést kell végrehajtani.	ügyvezető, vagy az általa megbízott személy	A tevékenység megkezdése előtti helyszín bejárás alkalmával.	Megfelelő tisztaságú munkahelyi légtér esetén a kockázat megszűnik.
MK/1/2021/VI/2	Kártevő elleni gázosításnál a munkahelyi légtérbe egészségre ártalmas anyag kerül.	5	5	5	5	625	I	Le kell ellenőrizni a gázosítandó helyiség zártságát. Amennyiben a helyiség nem gáztömör és így a veszélyes gáz kerülhet ki a lezárt területről, meg kell tiltani a környezetben a megbízó munkavállalóinak jelenlétét a gázosítás teljes időtartamára vonatkozóan.	ügyvezető, vagy az általa megbízott személy	A tevékenység megkezdése előtti helyszín bejárás alkalmával.	A gázosítandó helyiség megfelelő gáztömörsége esetén a kockázat megszűnik.
MK/1/2021/VI/3	Az automatikus szellőztető rendszer gátolhatja, vagy csökkentheti a fertőtlenítés, kártevő mentesítés hatásfokát, nem kívánatos helyre	5	5	5	5	625	I	Automatikus szellőztető rendszer esetén a rendszert a fertőtlenítés, kártevő mentesítés idejére ki kell kapcsolni és a főkapcsolót le kell lakatolni.	ügyvezető, vagy az általa megbízott személy	A tevékenység megkezdése előtti helyszín bejárás alkalmával.	Az automatikus szellőző rendszer kiiktatásával a kockázat megszűnik.

NNABIZO KFT.
Cím: 1204 Budapest, Versec u. 9.
Cégjegyzékszám: 01-09-272339
Adószám: 22741444-2-43



KAPCSOLAT
Tel: +36 30 853 6521
Web: nnabizo.hu
Email: nnabizo@gmail.com

	szellőzteti ki a hatóanyagot.										
MK/1/2021/VII/1	Nem garantált a munkaterület megfelelő megvilágítottsága.	5	2	2	3	60	I	Le kell ellenőrizni a munkaterület megvilágítottságát. Gyenge megvilágítottság esetén meg kell kérni a Megbízót a szükséges javításra, illetve a munkavállalókat kézi vagy akkumulátoros lámpával kell ellátni	ügyvezető, vagy az általa megbízott személy	A tevékenység megkezdése előtti helyszín bejárás alkalmával.	Megfelelő megvilágítottság esetén a kockázat megszűnik.
MK/1/2021/VII/8	Zárt térben, rosszul megvilágított helyiségben, áramkimaradáskor nem biztosított a terület biztonságos elhagyása.	5	2	2	3	60	I	Zárt térben, rosszul megvilágított helyiségben végzendő tevékenységhez fejlámpát kell biztosítani.	ügyvezető, vagy az általa megbízott személy	A tevékenység megkezdése előtti helyszín bejárás alkalmával.	Megfelelő mobil világítás kialakítással a kockázat megszűnik.
MK/1/2021/VIII/1	Nem garantált a munkaterület padozatának botlás- és csúszásmentessége.	5	2	2	3	60	I	Le kell ellenőrizni a munkaterület padozatának botlás és csúszásmentességét. Nemmegfelelőség esetén meg kell kérni a Megbízót a padozat javítását, tisztítását végezzék el, illetve tájékoztatni kell a	ügyvezető, vagy az általa megbízott személy	A tevékenység megkezdése előtti helyszín bejárás alkalmával.	Megfelelő padozat állag esetén a kockázat megszűnik.

NNABIZO KFT.
Cím: 1204 Budapest, Versec u. 9.
Cégjegyzékszám: 01-09-272339
Adószám: 22741444-2-43



KAPCSOLAT
Tel: +36 30 853 6521
Web: nnabizo.hu
Email: nnabizo@gmail.com

							munkavállalókat a fellépő kockázatról.			
MK/1/2021/VIII/2	Nem garantált a munkaterület padozatának tisztasága.	5	2	2	3	60	I Le kell ellenőrizni a munkaterület padozatának botlás és csúszásmentességét. Nemmegfelelőség esetén meg kell kérni a Megbízót a padozat tisztítását végezzék el, illetve tájékoztatni kell a munkavállalókat a fellépő kockázatról.	ügyvezető, vagy az általa megbízott személy	A tevékenység megkezdése előtti helyszín bejárás alkalmával.	Megfelelő padozat tisztaság esetén a kockázat megszűnik.

NNABIZO KFT.
Cím: 1204 Budapest, Versec u. 9.
Cégjegyzékszám: 01-09-272339
Adószám: 22741444-2-43



KAPCSOLAT
Tel: +36 30 853 6521
Web: nnabizo.hu
Email: nnabizo@gmail.com

MK/1/2021/VIII/3	Nem garantált, hogy a helyiségek megfelelően szigeteltek, lehetnek rajta repedések, nyílások.	5	5	5	5	625	I	Gázosítás során előzetesen meg kell győződni, hogy a falon és a nyílászáróknál vannak-e repedések, nyílások és a képződött gáz nem távozik nem kívánatos helyre, esetleg személyi sérülést, mérgezést okozva. Repedések, rések esetén meg kell tiltani a környezetben a megbízó munkavállalóinak jelenlétét a gázosítás teljes időtartamára vonatkozóan.	ügyvezető, vagy az általa megbízott személy	A tevékenység megkezdése előtti helyszín bejárás alkalmával.	A falak megfelelő tömítettsége esetén a kockázat megszűnik.
MK/1/2021/IX/1	Nem garantált, hogy az ablakok megfelelően zárhatóak.	5	5	5	5	625	I	A gázosítás előtt meg kell győződni, hogy az ablakok megfelelően zártak, és a képződött gáz nem távozik nem kívánatos helyre, esetleg személyi sérülést, mérgezést okozva. Nem megfelelő záródás esetén meg kell tiltani a környezetben a megbízó munkavállalóinak jelenlétét a gázosítás teljes időtartamára vonatkozóan.	ügyvezető, vagy az általa megbízott személy	A tevékenység megkezdése előtti helyszín bejárás alkalmával.	Az ablakok megfelelő záródása esetén a kockázat megszűnik.

NNABIZO KFT.
Cím: 1204 Budapest, Versec u. 9.
Cégjegyzékszám: 01-09-272339
Adószám: 22741444-2-43



KAPCSOLAT
Tel: +36 30 853 6521
Web: nnabizo.hu
Email: nnabizo@gmail.com

MK/1/2021/X/1	Kevés számú és kis méretű ajtók, kapuk lassítják a gázosítás utáni szellőztetés intenzitását.	5	2	2	3	60	I	A helyiségeken levő ajtók, kapuk számának és méretének felmérése után meg kell határozni a gázosítás utáni szellőztetés időtartamát.	ügyvezető, vagy az általa megbízott személy	A tevékenység megkezdése előtti helyszín bejárás alkalmával.	Megfelelő szellőztetési időtartam meghatározásával és kivárással a kockázat megszűnik.
MK/1/2021/X/5	Nem garantált a gépi működtetésű kapuk kézi működtetése.	5	2	2	3	60	I	Le kell próbálni a gépi működtetésű kapuk kézzel történő működését. Működésképtelenség esetén meg kell kérni a Megbízót a kapu javítására.	ügyvezető, vagy az általa megbízott személy	A tevékenység megkezdése előtti helyszín bejárás alkalmával.	A gépi nyithatóságú kapuk kézi működtetése esetén a kockázat megszűnik.
MK/1/2021/X/7	Nem garantált az ajtók, kapuk nyitott és zárt állapotú rögzíthetősége, bezárhatósága.	5	5	5	5	625	I	Meg kell győződni a helyiség ajtajának, kapujának nyitott és zárt állapotú rögzíthetőségéről, bezárhatóságáról. Rögzíthetetlenség esetén meg kell kérni a Megbízót az ajtó, kapu javítására.	ügyvezető, vagy az általa megbízott személy	A tevékenység megkezdése előtti helyszín bejárás alkalmával.	Az ajtók, kapuk rögzíthetősége esetén a kockázat megszűnik.
MK/1/2021/XI/5	Nem garantált az illetéktelen személyek bejutásának megakadályozása.	5	5	5	5	625	I	A kártevő mentesítés területét le kell zárni és a veszélyes területet ki kell táblázni, a környezetben való mozgást korlátozni kell, illetve meg kell tiltani.	ügyvezető, vagy az általa megbízott személy	A tevékenység megkezdése előtti helyszín bejárás alkalmával.	A megfelelő lezárással és kitéblázással a kockázat megszűnik.

NNABIZO KFT.
Cím: 1204 Budapest, Versec u. 9.
Cégjegyzékszám: 01-09-272339
Adószám: 22741444-2-43



KAPCSOLAT
Tel: +36 30 853 6521
Web: nnabizo.hu
Email: nnabizo@gmail.com

MK/1/2021/XI/6	Nem garantált a jogosult személyek belépésének védelme.	5	5	5	5	625	I	A kártevő mentesítés területét le kell zárni és a veszélyes területet ki kell táblázni, a környezetben való mozgást korlátozni kell illetve meg kell tiltani.	ügyvezető, vagy az általa megbízott személy	A tevékenység megkezdése előtti helyszín bejárás alkalmával.	A megfelelő lezárással és kitáblázással a kockázat megszűnik.
MK/1/2021/XVI/1	A kártevő mentesítéshez esetenként az utcai ruhát le kell cserélni védőruhára.	5	5	2	3	150	I	A helyi kártevő mentesítés helyén a megbízótól (szükség esetén) az utcai és a védőruha cseréjéhez öltözött kell igényelni.	ügyvezető, vagy az általa megbízott személy	A tevékenység megkezdése előtti helyszín bejárás alkalmával.	Az átöltözési lehetőség biztosításával a kockázat megszűnik.
MK/1/2021/XVII/2	Nem garantált a munkavégzés helyén a folyóvízes kézmosás megléte.	8	5	5	5	1000	I	A helyi kártevő mentesítés helyén a megbízótól kézmosási lehetőséget kell igényelni. Amennyiben erre nincs lehetőség megfelelő mennyiségű ivóvíz minőségű vizet kell a helyszínre szállítani.	ügyvezető, vagy az általa megbízott személy	A tevékenység megkezdése előtti helyszín bejárás alkalmával.	A kézmosási lehetőség biztosításával a kockázat megszűnik.
MK/1/2021/XVIII/1	Nem garantált a munkavégzés helyén az elsősegélynyújtó hely és felszerelés megléte.	5	5	5	3	375	I	A munkavégzés helyszínén mindig biztosítani kell a szükséges elsősegélynyújtó felszereléseket (I. típusú mentőládát).	ügyvezető, vagy az általa megbízott személy	A tevékenység megkezdése előtti helyszín bejárás alkalmával.	Az elsősegélynyújtó felszerelés biztosításával a kockázat megszűnik.

NNABIZO KFT.
Cím: 1204 Budapest, Versec u. 9.
Cégjegyzékszám: 01-09-272339
Adószám: 22741444-2-43



KAPCSOLAT
Tel: +36 30 853 6521
Web: nnabizo.hu
Email: nnabizo@gmail.com

MK/1/2021/XXI/1	Nem garantált, hogy a munkavégzés helyén van ivóvízellátás.	2	8	5	2	160	I	A munkavégzés helyszínén mindig biztosítani kell a szükséges mennyiségű ivóvizet, figyelembe véve a környezeti hőmérsékletet.	ügyvezető, vagy az általa megbízott személy	A tevékenység megkezdése előtti helyszín bejárás alkalmával.	Az ivóvíz biztosításával a kockázat megszűnik.
MK/1/2021/XXIII/5	A kártevő mentesítéssel a munkaterületek veszélyessé válhatnak.	5	5	5	5	625	I	A kártevő mentesítéssel veszélyessé vált munkaterületet ki kell táblázni az adott gázveszélyre történő figyelmeztető táblával.	ügyvezető, vagy az általa megbízott személy	A tevékenység megkezdése előtti helyszín bejárás alkalmával.	A megfelelő kitéblázással a kockázat megszűnik.
MK/1/2021/XXIII/6	Veszélyes területre illetéktelenek léphetnek be.	5	5	5	5	625	I	A veszélyes terület határát meg kell jelölni egy "Illetékteleneknek belépni tilos!" feliratú táblával.	ügyvezető, vagy az általa megbízott személy	A tevékenység megkezdése előtti helyszín bejárás alkalmával.	A megfelelő kitéblázással a kockázat megszűnik.
MK/1/2021/XXV/4	A munkaterületen deponált, felhasználandó irtó és mentesítő szerekhez hozzáférhetnek illetéktelenek is.	5	5	5	5	625	I	A munkaterületen úgy kell deponálni az irtó és mentesítő szereket, hogy azokhoz illetéktelenek ne juthassanak hozzá. A mérgekhez zárt tárolókat kell használni vagy a gázosítás alatt levő helyiségben kell elhelyezni a tartalék készletet.	ügyvezető, vagy az általa megbízott személy	A tevékenység megkezdése előtti helyszín bejárás alkalmával.	A veszélyes anyagok megfelelő elhelyezése és elzárása esetén a kockázat megszűnik.

NNABIZO KFT.
Cím: 1204 Budapest, Versec u. 9.
Cégjegyzékszám: 01-09-272339
Adószám: 22741444-2-43



KAPCSOLAT
Tel: +36 30 853 6521
Web: nnabizo.hu
Email: nnabizo@gmail.com

VA/1/2021/IV/5	A gázosítás ideje alatt a veszélyes anyag koncentrációja meghaladhatja az ÁK, CK értéket.	8	5	5	5	1000	I	A gázosítás idejére a helyiséget le kell zárni, ezidő alatt senki nem léphet be a területre.	ügyvezető, vagy az általa megbízott személy	A tevékenység megkezdése előtti helyszín bejárás alkalmával.	A helyiség lezárásával a kockázat megszűnik.
VA/1/2021/VI/1	Nem készült intézkedési terv baleset, vészhelyzet esetére.	5	1	5	3	75	I	Vészhelyzet esetére intézkedési tervet kell készíteni.	ügyvezető	A tevékenység megkezdése előtti helyszín bejárás alkalmával.	A terv elkészítésével a kockázat megszűnik.
TEV/1/2021/V/7	A munkavállalók egyéni védőeszköz átvétele nincs dokumentálva.	2	2	2	2	16	I	A munkavállalók egyéni védőeszköz átvételét dokumentálni kell.	ügyvezető	A tevékenység megkezdése előtti helyszín bejárás alkalmával.	A megfelelő dokumentálással a kockázat megszűnik.